

# Zusatzschalter für PSL / PSQ / PSR-E-C

2WE/2DE


Zusatzwegschalter für PSL Mod. 3/PSQx02



Zusatzwegschalter für PSQx03/PSR-E-C



Zusatzwegschalter für PSL Mod. 4



Zusatzdrehmomentschalter für PSQ



2WE = Zusatzwegschalter    2DE = Zusatzdrehmomentschalter

Hochwertige Schaltkontakte

Einfach nachrüstbar

Silberkontakte (Standard) mit 0,1 A bis 10 A @ 230 V belastbar

Goldkontakte für kleine Ströme bis max. 100 mA @ 30 V optional

Ausführung als potentialfreie Wechselkontakte

Zusatzwegschalter	PSL Mod. 3 PSQx02	PSL Mod. 4 / PSQx03 / PSR-E-C	2WE
Silberkontakte Belastbarkeit	0,1 A bis 5 A @ 230 V	0,1 A bis 10 A @ 230 V	
Goldkontakte Belastbarkeit	max. 100 mA @ 30 V		
Zusatzdrehmomentschalter	PSQx03		2DE
Silberkontakte Belastbarkeit	0,1 A bis 5 A @ 230 V		
Goldkontakte Belastbarkeit	max. 100 mA @ 30 V		

## 2WE - Zwei zusätzliche Wegschalter

Die zwei zusätzlichen Wegschalter ermöglichen die Erfassung von zwei frei einstellbaren Positionen. Die Meldung erfolgt über potentialfreie Wechslerkontakte.

## 2DE - Zwei zusätzliche Drehmomentschalter

Die zwei zusätzlichen Drehmoment-Schalter ermöglichen eine Erfassung der maximalen Drehmomentgrenzen. Das maximale Drehmoment ist erreicht bei offener oder geschlossener Position sowie bei Überlastung. Die Meldung erfolgt über potentialfreie Wechslerkontakte.